

«16» сентября 2022 г.; Учетный № 12230061000203460044

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/13532161>

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Согласована прокуратурой Республики Марий Эл 01.11.2022

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры

QR-код*



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пр-кт. Гагарина, д. 16, к. а.
(место принятия решения)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "ОРШАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. И.К. ГЛУШКОВА"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

в лице директора Мотовиловой Светланы Николаевны.

Во исполнение решения временно исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл – начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл подполковника внутренней службы Шигабутдинова Марата Ильдусовича о проведении плановой выездной проверки от 27.02.2022 № 3. В период с «07» марта 2023 г. по «20» марта 2023 г. Ямбашевым Станиславом Евгениевичем – начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы Оршанского муниципального района, Созоновым Владимиром Дмитриевичем – дознавателем отдела административной практики и дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка в отношении общежития №1 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "ОРШАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. И.К. ГЛУШКОВА", по адресу: 425255, Республика Марий Эл, Оршанский район, п. Оршанка, ул. Гагарина, д. 2а.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

При проведении проверки присутствовал представитель контролируемого лица заместитель директора по АХР – Смирнов Роман Александрович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности утверждена не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 №1479	п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	11 августа 2023	
2.	Заполнение проемов в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей помещение склада №1 (поз. 35 по техническому паспорту, согласно протоколу расчета категории помещения категории В2, площадь 26 кв.м.) от помещений пищеблока выполнено не противопожарной 2-го типа.	п. 1. ч. 1 ст. 6, ч.ч. 1, 3 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2, п. 5.4.2 СП 4.13130.2013 п. 7.4 СНИП 21-01-97 п. 2 параграфа 3 СНИП II-A.3 1954 г., п. 3.3 СНИП II-A.5-62, п. 3.2 СНИП II-A.5-70	11 августа 2023	
3.	Заполнение проемов в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей помещение склада №2 (поз. 37 по техническому паспорту, согласно протоколу расчета категории помещения категории В2, площадь 11,9 кв.м.) от помещений пищеблока выполнено не противопожарной 2-го типа	п. 1. ч. 1 ст. 6, ч.ч. 1, 3 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2, п. 5.4.2 СП 4.13130.2013 п. 7.4 СНИП 21-01-97 п. 2 параграфа 3 СНИП II-A.3 1954 г., п. 3.3 СНИП II-A.5-62, п. 3.2 СНИП II-A.5-70	11 августа 2023	
4.	В комнатах 43,27,13 (поз. 37 по техническому паспорту) для отделки потолков используются горючие материалы с высокими показателями пожарной опасности, чем ГЗ, В2, ДЗ, ТЗ, фактически потолки обклеены ПВХ плиточками без сертификата соответствия	ч. 12 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	11 августа 2023	
5.	На дверях эвакуационных выходов ведущих из жилых секций в холл и из холла на лестничную клетку на всех этажах отсутствуют уплотнения в притворах	п. 1. ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.24 СП 1.13130.2020, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, п. 6.18 СНИП 21-01-97	11 августа 2023	
6.	Помещения подвального этажа не оборудованы пожарными извещате-	ПП РФ №1464 п.3, п.5 Приложение 1 п. 8, НПБ 110-03 п. 4,	11 августа 2023	

	лями	п. 14 Таблица 1 п. 6.1		
7.	Не оборудованы пожарными извещателями помещения кухни и примыкающие к ним коридоры в жилых секциях на всех этажах здания	ПП РФ №1464 п.3, п.5 Приложение 1 п. 8, НПБ 110-03 п. 4, п. 14 Таблица 1 п. 6.1	11 августа 2023	
8.	Подсобные помещения с выходом в поэтажный холл на этажах здания не оборудованы пожарными извещателями (обозначение категорий пожарной опасности на дверях помещений отсутствует)	ПП РФ №1464 п.3, п.5 Приложение 1 п. 8, НПБ 110-03 п. 4, п. 14 Таблица 1 п. 6.1	11 августа 2023	
9.	В холлах 1 и 3 этажей, в помещении прачечной расстояние между дымовыми пожарными извещателями более нормативного (4,5 м = 9/2, при высоте холлов до 3,5 м и ширине – более 3 м) и фактически составляет 5,1м, 5,5м, 5,1м соответственно	п.1. ч.1 ст.6, ч.1, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», НПБ 88-01 п.13.1 Таблица 5	11 августа 2023	
10.	В холле у комнаты №42 пожарный извещатель находится в неисправном состоянии (при имитации задымления не срабатывает)	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	11 августа 2023	
11.	Речевые оповещатели, установленные в поэтажных холлах 1-5 этажей находятся в неисправном состоянии (при срабатывании 2-х пожарных извещателей указанные речевые оповещатели не функционируют)	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	11 августа 2023	
12.	Система оповещения и управления эвакуацией на 1 этаже здания находится в неисправном состоянии (при срабатывании 2-х пожарных извещателей речевые оповещатели не транслируют текстов оповещения)	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	11 августа 2023	
13.	В спальнях помещениях звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБа выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБа на уровне головы спящего человека (фактический уровень звука согласно протоколу измерений №45 от 14.03.2023 составляет комната №74 – 47,7 дБа, №65 – 47,2 дБа, №43 – 49,2 дБа, №54 – 43,0 дБа, №32 – 47,8 дБа, №21 – 43,1 дБа	п.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 4.3 СП 3.131300, п. 7 табл. 1 СП 51.13130, п. 3.16 НПБ 104-03.	11 августа 2023	

14.	Согласно протокола испытаний от 14.03.2023 №46 системы внутреннего противопожарного водоснабжения минимальный расход воды пожарного крана №5 на пожаротушение составляет менее 2,5 л/с (фактически 0,64, при диаметре spryska 13 мм)	ст. 5, п. 1 ч. 1 т. 6, ч.ч. 3, 4 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 6.1*, табл. 1* СНИП 2.04.01-85*, п. 3.10 СНИП II-30-76	11 августа 2023
15.	На обводной линии холодного водоснабжения, при условии, что счетчик воды не рассчитан на пропуск противопожарного расхода воды не предусмотрена задвижка с электроприводом	п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 62 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 11.7* СНИП 2.04.01-85*, п. 13.4 СП 10.13130, п. 5.7 СНИП II-30-76	11 августа 2023
16.	Деревянные стропила подвергнутые огнезащитной обработке огнезащитным составом не ниже II группы огнезащитной эффективности в соответствии с ГОСТ 53292, фактически на основании протокола испытаний №47 определения качества огнезащитной обработки древесины, состояние поверхностной огнезащитной обработки деревянных конструкций крыши является некачественным, что не соответствует требованиям ГОСТ 53292	ч.ч.3,4 ст. 4, ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 13 Правил противопожарного режима утв. ПП РФ от 16.09.2021 №1479, п. 5.4.5 СП 2.13130.	11 августа 2023

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор Мотомилова С.Н. Моис
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Моис
(подпись)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Оршанского муниципального района капитан внутренней службы

Ямбашев Станислав Евгениевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

Дознаватель отдела административной практики и дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл капитан внутренней службы

Созонов Владимир Дмитриевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

М.Л.П.*

«20» марта 2023 г.

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.